

美崎小学校通学路内③



⑱柵が腐食している
＜対策メニュー＞
対策済




⑲見通しが悪い
＜対策メニュー＞
予算調整を図りながら、停止線を検討する

美崎小学校

町道真謝17号線

仲里小学校通学路内①



久米島町役場
仲里庁舎

⑲



⑲見通しが悪い
＜対策メニュー＞
学校による注意喚起

⑲



⑲ガードレール下から
道路までの幅が広い
＜対策メニュー＞
学校による注意喚起

⑲



⑲歩道が狭い
＜対策メニュー＞
道路管理者と検討が
必要

郵便局 ⑳

仲里中学校

県道89号線



⑳見通しが悪い
＜対策メニュー＞
学校による注意喚起

⑳

仲里小学校



⑳見通しが悪い
＜対策メニュー＞
学校による注意喚起

⑳

Aコープ

㉑雑草が多く通学
路が確保されてい
ない
＜対策メニュー＞
学校による注意喚
起

㉑



㉑見通しが悪い
＜対策メニュー＞
学校による注意喚起

㉑



㉑

㉒柵が腐食している
＜対策メニュー＞
予算調整を図りながら、
検討する

㉒



㉒

仲里小学校通学路内②

仲里教習所

②



②雑草が多く、通学路が確保されていない
＜対策メニュー＞
次年度施工予定

県道245号線

イーフビーチホテル



③車の出入りが多く危険
＜対策メニュー＞
学校による注意喚起

イーフCOCOストア

③

仲里小学校通学路内③

久米アイランドホテル

仲里漁港 銭田地区

銭田橋

②④

県道245号線



②④大型車の出入りが多く危険
＜対策メニュー＞
学校による注意喚起



③⑩

③⑩人通りが少ない為、一人歩き危険
＜対策メニュー＞
警察による巡回、学校による注意喚起

仲里小学校通学路内④



31

31 歩道がない為、危険
＜対策メニュー＞
学校による注意喚起



25

25 橋のガードレール破損
＜対策メニュー＞
今後、排水路改修工事が予定
されているのでその中で検討す
る

三栄橋