令和2年度耐震診断結果及び整備状況等一覧

1. 幼稚園

学校名	建物種別	建築年月	構造	階数	延床面積 (㎡)	診断結果		整備方針	
						診断方法	結果	実施年度	整備状況
仲里幼稚園	1号棟(管理・保育・遊戯室)	S55. 03	RC	1	262	未診断		令和5年度	未使用化
清水幼稚園	1号棟(管理・保育・遊戯室)	S56. 03	RC	1	314	未診断		令和6年度	未使用化

2. 小学校

学校名	建物種別	建築年月	構造	階数	延床面積 (㎡)	診断結果		整備方針	
						診断方法	結果	実施年度	整備状況
美崎小学校	10号棟(管理・特別教室棟)	S54. 05	RC	2	1, 034	2次診断	1階:耐震不足	令和4年度	耐震補強
	14号棟(普通教室棟)	S54. 05	RC	2	640	2次診断	1階:耐震不足	令和4年度	耐震補強
清水小学校	13号棟(普通教室棟)	S54. 04	RC	2	906	2次診断	耐震不足	令和4年度	耐震補強
	14号棟(普通教室棟)	S55. 04	RC	2	705	2次診断	耐震不足	令和4年度	耐震補強
	15号棟(管理・普通教室棟)	S55. 04	RC	2	745	2次診断	1階:耐震不足	令和4年度	耐震補強
仲里小学校	8 号棟(特別教室棟)	S51. 03	RC	2	284	2次診断	1階:耐震不足	令和5年度	耐震補強
	9号棟(管理・普通教室棟)	S55. 03	RC	2	1,608	2次診断	屋上:耐震不足	令和5年度	耐震補強
久米島小学校	8号棟(管理・普通・特別教室棟)	S56. 03	RC	2	1, 619	2次診断	耐震不足	令和6年度	耐震補強
	11号棟(特別教室棟)	S56. 03	RC	2	264	2次診断	耐震性能あり		

3. 中学校

学校名	建物種別	建築年月	構造	階数	延床面積 (㎡)	診断結果		整備方針	
						診断方法	結果	実施年度	整備状況