

令和3年度耐震診断結果及び整備状況等一覧

【令和3年4月1日現在】

1. 幼稚園

学校名	建物種別	建築年月	構造	階数	延床面積 (㎡)	診断結果			整備方針		
						診断方法	Is値(※)	結果	実施年度	整備状況	耐震化 完了予定年度
仲里幼稚園	1号棟(管理・保育・遊戯室)	S55.03	RC	1	262	未診断			令和5年度	未使用化	令和5年度
清水幼稚園	1号棟(管理・保育・遊戯室)	S56.03	RC	1	314	未診断			令和7年度	未使用化	令和7年度

2. 小学校

学校名	建物種別	建築年月	構造	階数	延床面積 (㎡)	診断結果			整備方針		
						診断方法	Is値(※)	結果	実施年度	整備状況	耐震化 完了予定年度
美崎小学校	10号棟(管理・特別教室棟)	S54.05	RC	2	1,034	2次診断	0.358	1階：耐震不足	令和3年度	耐震補強	令和4年度
	14号棟(普通教室棟)	S54.05	RC	2	640	2次診断	0.369	1階：耐震不足	令和3年度	耐震補強	令和4年度
清水小学校	13号棟(普通教室棟)	S54.04	RC	2	906	2次診断	0.292	1・2階：耐震不足	令和4年度	耐震補強	令和4年度
	14号棟(普通教室棟)	S55.04	RC	2	705	2次診断	0.328	1階：耐震不足	令和4年度	耐震補強	令和4年度
	15号棟(管理・普通教室棟)	S55.04	RC	2	745	2次診断	0.363	1階：耐震不足	令和4年度	耐震補強	令和4年度
仲里小学校	8号棟(特別教室棟)	S51.03	RC	2	284	2次診断	0.246	1階：耐震不足	令和5年度	耐震補強	令和5年度
	9号棟(管理・普通教室棟)	S55.03	RC	2	1,608	2次診断	0.502	屋上：耐震不足	令和5年度	耐震補強	令和5年度
久米島小学校	8号棟(管理・普通・特別教室棟)	S56.03	RC	2	1,619	2次診断	0.380	全階：耐震不足	令和6年度	耐震補強	令和6年度
	11号棟(特別教室棟)	S56.03	RC	2	264	2次診断	0.535	耐震性能あり			令和3年度

3. 中学校

学校名	建物種別	建築年月	構造	階数	延床面積 (㎡)	診断結果			整備方針		
						診断方法	Is値(※)	結果	実施年度	整備状況	耐震化 完了予定年度

前年度公表時から変更、追記等があったものは赤太字で記載

※Is値は当該施設の最小値を記載