

## 令和4年度耐震診断結果及び整備状況等一覧

【令和4年4月1日現在】

### 1. 幼稚園

学校名	建物種別	建築年月	構造	階数	延床面積 (㎡)	診断結果			整備方針		
						診断方法	Is値(※)	結果	実施年度	整備状況	耐震化 完了予定年度
仲里幼稚園	1号棟(管理・保育・遊戯室)	S55.03	RC	1	262	-		※1	-	-	-
清水幼稚園	1号棟(管理・保育・遊戯室)	S56.03	RC	1	314	未診断			-	未使用化	未定※2

※1：平成3年度の保育室増築の際に、新耐震基準として建築確認を行っている。

※2：認定こども園移行に係る未使用化の事業年度が未定となる事から耐震診断による施設点検を行う。

### 2. 小学校

学校名	建物種別	建築年月	構造	階数	延床面積 (㎡)	診断結果			整備方針		
						診断方法	Is値(※)	結果	実施年度	整備状況	耐震化 完了予定年度
美崎小学校	10号棟(管理・特別教室棟)	S54.05	RC	2	1,034	2次診断	0.358	1階：耐震不足	令和3年度	耐震補強	令和4年度
	14号棟(普通教室棟)	S54.05	RC	2	640	2次診断	0.369	1階：耐震不足	令和3年度	耐震補強	令和4年度
清水小学校	13号棟(普通教室棟)	S54.04	RC	2	906	2次診断	0.292	1・2階：耐震不足	令和4年度	耐震補強	令和4年度
	14号棟(普通教室棟)	S55.04	RC	2	705	2次診断	0.328	1階：耐震不足	令和4年度	耐震補強	令和4年度
	15号棟(管理・普通教室棟)	S55.04	RC	2	745	2次診断	0.363	1階：耐震不足	令和4年度	耐震補強	令和4年度
仲里小学校	8号棟(特別教室棟)	S51.03	RC	2	284	2次診断	0.246	1階：耐震不足	令和5年度	耐震補強	令和5年度
	9号棟(管理・普通教室棟)	S55.03	RC	2	1,608	2次診断	0.502	屋上：耐震不足	令和5年度	耐震補強	令和5年度
久米島小学校	8号棟(管理・普通・特別教室棟)	S56.03	RC	2	1,619	2次診断	0.380	全階：耐震不足	令和6年度	耐震補強	令和6年度
	11号棟(特別教室棟)	S56.03	RC	2	264	2次診断	0.535	耐震性能あり	-	-	令和3年度

### 3. 中学校

学校名	建物種別	建築年月	構造	階数	延床面積 (㎡)	診断結果			整備方針		
						診断方法	Is値(※)	結果	実施年度	整備状況	耐震化 完了予定年度

前年度公表時から変更、追記等があったものは赤太字で記載

※Is値は当該施設の最小値を記載